



## Verlässliche Systeme

### 11. Kapitel Havarien – Fallstudien

Prof. Matthias Werner

Professur Betriebssysteme

## Fallstudien

- ▶ Betrachten zwei Fallstudien:
  - ▶ Fehlstart der ersten Ariane 5 Rakete
  - ▶ Ausfall der Feuerwehrleitzentrale in Berlin in der Neujahrsnacht 2000


## 11.1 Motivation

- ▶ Bei „Verlässlichen Systemen“ geht es um den Umgang mit **unerwarteten/unerwünschten Ereignissen**
  - ▶ Wir haben in diesem Semester u. a. über
    - ▶ ...Begriffe und Maße aus dem Bereich der verlässlichen Systeme
    - ▶ ...Modellierung
    - ▶ ...Störungsverhalten
    - ▶ ...Diagnose
    - ▶ ...Entwurfsmuster und Algorithmen zur Erhöhung von Verlässlichkeit
    - ▶ ...Verifikation
    - ▶ ...Software-Fehlertoleranz
- diskutiert
- ▶ Wollen zum Abschluss betrachten, was im wahren Leben™ schief gehen kann

## 11.2 Ariane 501

### Ereignis

- ▶ Am 4. Juni 1996 endete der erste Flug einer **Ariane 5** (Flug V88) nach 40 Sekunden mit einer Explosion
- ▶ Verlustkosten für Rakete und Last (vier Forschungssatelliten): ca. 290 Mio €
- ▶ Die Entwicklung der Ariane 5 dauerte 10 Jahre und kostete ca. 4 Mrd. €
- ▶ Der Flug war nicht versichert



## Hintergrund

- ▶ Die Ariane 5 war eine Neuentwicklung
- ▶ Einige Komponenten wurden von der Ariane 4 übernommen, u. a. das Trägheitsnavigationssystem (*inertial navigation system*, **INS**)
  - ▶ Alle neuen Komponenten wurden ausführlich getestet, **jedoch aus Kostengründen nicht als Gesamtsystem**
  - ▶ Als „alte“ Komponente galt das INS als „bewährt“ und wurde nicht erneut getestet
  - ▶ Die Software des INS ist in ADA programmiert, was als besonders tauglich für kritische Anwendungen gilt
  - ▶ Das INS ist einfach-redundant ausgelegt → ein identisches System im **hot stand-by**
- ▶ Das INS besitzt eine **Kalibrierungsroutine**, die im Ruhezustand (vor dem Start) permanent einen Meßabgleich vornimmt
- ▶ Um einen evtl. Startabbruch besser behandeln zu können, läuft diese Routine auch eine Weile nach dem Start weiter

## Nachspiel

- ▶ Aus den Empfehlungen der Untersuchungskommission zur Aufklärung des Vorfalles
  - ▶ Es soll keine Software-Funktion laufen, die aktuell nicht benötigt wird
  - ▶ Testen soll unter realistischen Bedingungen stattfinden
  - ▶ Kritische Software soll auf
    - ▶ implizite Annahmen
    - ▶ Wertebereiche der Variablen/Kommunikationskanäle
 überprüft werden
  - ▶ Umgebungsbedingungen (Flugbahndaten) sollen bei Spezifikation und Test direkt berücksichtigt werden

## Ablauf

- ▶ Die Ariane 5 hat eine andere Flugbahn als die Ariane 4 → die Horizontalgeschwindigkeit ist größer als (für die Ariane 4) erwartet
- ▶ Der 64-Bit-Gleitkommawert wird im INS in eine 16-Bit-Integerzahl konvertiert
- ▶ Es kommt zu einer Ausnahme wegen **Überlauf** → **Operand Error**
- ▶ Das Stand-by-INS fällt aus gleichem Grund bereits 50ms früher aus
- ▶ Die Ausnahmemeldung (Diagnosemeldung) wird an den **On Board Computer** (OBC) weitergereicht
- ▶ Der OBC interpretiert die Diagnosedaten als Flugdaten und berechnet falsche Steuerinformation
- ▶ Falsche Flugsteuerung führt zu einer Überlastung → Booster löst sich → automatische Selbstzerstörung


## 11.3 Ausfall des Berliner Feuerwehrleitsystem

### Ereignis

- ▶ Am 1. Januar 2000 (Millenniumsneujahr) fällt das im Vorjahr aufgerüstete **Feuerwehr Informationssystem III (FIS III)** vollständig aus
- ▶ Als hochkritisches System ist FIS III redundant mit mehreren Rückfallebenen ausgelegt
- ▶ Innerhalb von etwa 2 Stunden wurden **alle Rückfallebenen** durchlaufen
- ▶ Konkrete Kosten sind schwer abschätzbar
- ▶ Folgen u.a.:
  - ▶ In der ersten Stunde des Jahres wurden 148 von 337 besetzten Fahrzeugen überhaupt nicht eingesetzt
  - ▶ An einem Einsatzort trafen über 20 Fahrzeuge ein, die voneinander nichts wussten
  - ▶ Auf einen gegen 1.30 Uhr eingetroffenen Notruf wegen „plötzlicher Bewusstlosigkeit“ wurde über zwei Stunden nicht reagiert, so dass die Polizei nur noch den Tod eines Mannes feststellen konnte

## Hintergrund

- ▶ FIZ-III ist ein speziell für die Berliner Feuerwehr entwickeltes System mit einem **warm standby** System
- ▶ Zusatzkomponenten:
  - ▶ **Digitales Funkmeldesystem (FMS)**, erlaubt automatische Übermittlung von Einsatzort und Status („Auf dem Weg zum Einsatzort“, „Einsatz“, „Einsatz beendet“, „Wagen nicht bereit“)
  - ▶ **Rechnergestützte Fahrzeugzustandsanzeige (FZA)**: Grafische Aufarbeitung der aktuellen Einsätze
- ▶ Im Normalbetrieb übergibt FMS die Daten an FIS-III, von dort werden sie an die FZA weitergereicht



## Ablauf

- ▶ **00:04 Uhr**: Formatfehler bei einstelligen Daten (01:13:99 vs. 1:13:99) führt zu Fehlermeldung
- ▶ **Rückfallebene 1**: Umschalten auf *warm stand-by* System
- ▶ Redundantes System produziert gleiche Meldung
- ▶ FIZ-III wird neu gestartet → fährt nicht hoch, da falsche Konfiguration
- ▶ **Rückfallebene 2**: Übergang auf Vorgängersystem FIS-II
- ▶ **00:20 Uhr**: FIZ-II wurde hochgefahren  
Dieses befindet sich in einem anderem Gebäude, so dass Entgegennahme von Notfallmeldungen und Koordinierung an unterschiedlichen Orten stattfinden
- ▶ Kommunikation mit ausgedruckten Meldungen, die per FAX übermittelt werden
- ▶ FMS wird direkt an die FZA gekoppelt

## Hintergrund (Forts.)


- ▶ Eigentlich sollte zum Jahreswechsel längst das Leitsystem „IGNIS“ zur Verfügung stehen
- ▶ Ende 1998 zeichnete sich ab, dass Termin nicht haltbar war → Das alte FIS-III wurde für 700000 € Y2K-fähig gemacht
  - ▶ Neue HW, neues OS, Simulator für altes OS, Überarbeitung der COBOL-Programme
- ▶ Y2K-Tests am 6.12. und 9.12. zeigten keine Probleme → Freeze
- ▶ Datum des FZA wurde auf 1993 gesetzt
- ▶ Kurz vor Jahresende Ergänzung durch Zeitserver

## Ablauf (Forts.)

- ▶ FAX hat Papierstau → Nutzung von Boten
- ▶ Drucker des FIS-II können bis zu 70 Einsätzen/h ausgeben, zu Silvester waren es ca. 500 Einsatzanforderungen/h
- ▶ Manuelles Notmanagement verstärkt Inkonsistenzen in der Planung → **Abschaltung** des FIS-II
- ▶ **Rückfallebene 3**: Manuelles Dispatchen, lediglich unter Nutzung rechnergestützte Fahrzeugzustandsanzeige (FZA)

## Ablauf (Forts.)

- ▶ Personal war für Rückfallebene 3 nicht geschult und entsprechend überfordert
- ▶ Durch FMS/FZA-Rekonfiguration und die hohe Kommunikationsfrequenz kommt es zu einer Sättigung des Ethernets, verstärkt durch Kaskadeneffekte



## Nachspiel

- ▶ Im November 2000 wurde IGNIS probeweise in Betrieb genommen; der Regelbetrieb startete im April 2001
- ▶ Der Bericht an das Abgeordnetenhaus sprach von einer „Verkettung unglücklicher Umstände“

## Ablauf (Forts.)

- ▶ Falsche Darstellung des Zustandes lässt Koordinierung vollständig zusammenbrechen → Abschaltung der FZA
- ▶ **02:09 Uhr Rückfallebene 4:** Dezentraler Einsatz, „Streife Fahren“
- ▶ Den einzelnen Fahrzeugen wurde aufgetragen, in ihrem Einsatzgebiet auf Brandereignisse und Rauchentwicklung zu achten
- ▶ Eingeschränkte Wirksamkeit durch
  - ▶ Starken Nebel
  - ▶ Feuerwerksrauch

## Literatur

- 📖 [Ari96] Ariane 501 Inquiry Board. *ARIANE 5 Flight 501 Failure*. Techn. Ber. ESA, 1996
- 📖 [Sie00] Richard Sietmann. „Dumm gelaufen? – Anatomie eines Computer-GAUs“. In: *c't - Magazin für Computertechnik* 13 (2000), S. 216–226